

Lutte contre l'érosion



Quelques photos et hypothèses

Brigitte et Louis Couhé
Novembre 2012

Wissant en mai 1999



Wissant en 2002: la fin des piquets, les derniers jours du perré

- la digue n'est pas encore en danger le sable la protège




- c'est la fin de la digue historique

Wissant : le mur de l'Atlantique en 1943

Sur la photo il existe une rangée complète de piquets


L'ensemble des piquets sera vraisemblablement recouvert de sable avant la fin de la guerre

Le trait de côte reculera de cette distance soit près de 250 mètres





Exemple 1: Poste de secours

Le blockhaus ci-contre est la base de l'actuel poste de secours. Plus bas que le niveau de la digue. Une indication sur le niveau de sable de l'époque.



Exemple 2: la construction du bar des « Sirènes » en 1950

Le bar des « Sirènes » a été construit en 1950 devant le mur de l'Atlantique sur un banc de sable constitué entre 1945 et 1950



Le bar a été construit en 1950 à un niveau supérieur à celui du mur soit le niveau probable du sable à cette époque.

Wissant au fil des niveaux de sable

Avant Guerre




A marée basse le niveau de sable est inférieur à la digue de plusieurs mètres

Avant Guerre



A marée haute il est possible de pêcher de la digue


Wissant au fil des niveaux de sable



Des pieux sont installés
méthodiquement pour
empêcher tout
débarquement




Ils sont rapidement ensablés



Ils seront démontés à la fin de la
guerre, mais les plus ensablés
réapparaissent encore aujourd'hui

Wissant au fil des niveaux de sable




Le niveau de sable d'après guerre est supérieur au niveau de la digue, aucun problème de structure de celle-ci.



Un avenir dans le passé ?



La période où les piquets étaient présents sur la plage semble coïncider avec la remontée du sable. Nous sommes dans la même situation d'avant guerre.



Des enseignements déjà appliqués



Deux approches contre l'érosion: 2012



Source d'images

- Le mur de l'Atlantique dans la baie de Wissant
- Hervé Olejniczak
- Lien Wissantais
- Collection Agnès Leleu
- Images Couhé